

BEHANG

Gebroken bloemen

Broken Flowers — designbehang.

Ref. D3PP125

BEHANG

Gebroken bloemen

Broken Flowers — designbehang.

- Vinyle
- Intérieur
- collage



Technische kenmerken

Materiaal	Vinyle	Installatie	collage
Toepassing	Intérieur	EAN	3701839335765

Installatie & onderhoud

Installatie: collage.

Meting per m² – 8% snijverlies

OPPERVLAK	GEFACTUREERD
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Tinten



Beschikbare materialen

- Vinyl wallpaper Dolores DECO
- Vinyl wallpaper Canvas DECO
- Vinyl wallpaper Fine Line DECO
- Vinyl wallpaper Len DECO
- Vinyl wallaper Glam DECO
- Vinyl wallpaper Plaster DECO
- NATURAL wallpaper Organic SISAL
- BioLen Terra
- Soyeux textile
- Vinyl Wallpaper Golden Leaf

Broken Flowers — designbehang.

DRAGER

Vinyle